

Modernisierungs-Kit ASSA ABLOY M Warnleuchte am Bodenfeld

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Vorteil



Sicherheit

Vermeiden Sie Unfälle und Schäden am Tor mit einfacher Nachrüstung von Warnleuchten

Viele Unfälle und Kollisionen passieren während des Öffnungs- oder Schließvorgangs eines Tores. Drückt jemand den Taster zum Schließen des Tores oder schließt das Tor automatisch, während gerade ein Gabelstapler hindurch fährt, kann es durch eine hochgefahrte Gabel zur Kollision mit dem Bodenfeld kommen.

Um anzuzeigen, dass sich das Tor öffnet oder schließt, blinkt eine rote LED-Warnleuchte am Bodenfeld, solange sich das Tor in Bewegung befindet.

Es ist eine clevere Alternative zu den Warnleuchten neben dem Tor: Die LED-Leiste zeigt nicht nur an, dass sich das Tor bewegt, sondern auch, auf welcher Höhe sich das Bodenprofil des Torblatts befindet und ob es sich gerade hebt oder senkt.

Diese Sicherheitslösung ist für Tore mit CDM9-950 Antrieb erhältlich. Die Warnleuchte kann an Bodenfeldern der Tortypen Crawford OH1042, 542 und 342 installiert werden.

Bei Installation an einem OH1042 oder 542 Bodenfeld kann das Kabel durch die Nut im unteren Sektionsstoß geführt werden. Hierzu wird neben der LED-Leiste und dem Gehäuse des pneumatischen Endschalters ein Loch gebohrt.

Bei einem 342 Bodenfeld wird das Kabel in einem Kabelkanal oberhalb des Bodenprofils verlegt und so zum pneumatischen Endschaltergehäuse geführt.

Eine weitere Option ist die Bestellung einer kompletten OH1042 oder 542 Sektion mit vorinstallierter LED-Leiste. Eine lohnende Investition zur Unfallverhütung.

Übersicht



LED-Warnleiste am OH1042 Bodenfeld



LED-Warnleiste am 342 Bodenfeld

Technische Details

ASSA ABLOY M Warnleuchte am Bodenfeld

| | |
|-------------|--|
| Funktion | Blinkendes, rotes Warnlicht außen und innen am Torblatt während der Torbewegung. |
| Anmerkungen | . Nur für CDM9-ECS950. . Kann mit anderem elektronischen Zubehör kombiniert werden. . Nicht in Kombination mit einer Schlupftür. |

Verfügbare Kits für ASSA ABLOY M Warnleuchte

| Name | Typ | Anmerkungen |
|---------------------------------|---|---|
| Warnleuchten-Kit für OH1042/542 | Nachrüstsatz für OH1042, 542 und 242 mit CDM9 | 2 LED Leisten, Stromversorgungs-/Steuerungs-Modul, 5-adriges Spiralkabel. Nicht für Tore mit Schlupftür. |
| Warnleuchten-Kit für 342/370 | Nachrüstsatz für 342 und 370 mit CDM9 | 2 LED Leisten, Stromversorgungs-/Steuerungs-Modul, 5-adriges Spiralkabel, Kabelkanäle. Nicht für Tore mit Schlupftür. |
| Warnleuchte OH1042/542 ab Werk | Vormontiert an OH1042, 542 und 242 | An neuem Paneel vormontiert. Bodenfeld muss separat bestellt werden. Nicht für Tore mit Schlupftür. |
| Warnleuchte 342/370 ab Werk | Vormontiert an 342 und 370 | An neuem Paneel vormontiert. Bodenfeld muss separat bestellt werden. Nicht für Tore mit Schlupftür. |

Vorteile

Hauptvorteile:

- Verhindert Schäden am Bodenfeld durch Kollision mit Gabelstaplern
- Verhindert Verletzungen von Personal durch Kollision mit dem Torblatt
- Nachhaltige und langlebige LED-Leisten
- Auch bei schlechter Beleuchtung ist erkennbar, ob sich das Tor gerade öffnet oder schließt